

# Reparaturbegleitschein



**Testfirma IT-Service**  
**Teststrasse 1**  
**12345 Musterstadt**  
**Tel: 1234 / XX XX XX**

## Eigene Daten

Name:	Jan Niggemann	Datum:	06.04.05
-------	---------------	--------	----------

## Kundendaten

Firma:	Versandhaus Möwe	Kd-Nr:	88523
Ansprechpartner:	Fr. Iris Weber	Telefon:	0123 / 55 88 222

## Gerätedaten

Hersteller:	Panasonic	Modell:	CF-W2
Serien-Nummer:	48923195432-FA		
Fehlerbeschreibung	Rechtes Display-Scharnier abgebrochen		
Zubehör:	Akku, Laptop-Tragetasche		

## Auftrag des Kunden

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenvoranschlag erstellen |
| <input type="checkbox"/>            | Reparatur ohne KV           |

Vorgangsdaten	Datum	Unterschrift
Gerät angenommen:	siehe oben	
Gerät geprüft:		
Kunden informiert:		
Gerät repariert:		
Gerät zurück an Kunden:		

## Rückgabebestätigung

Ich habe heute das oben bezeichnete Gerät vollständig inkl. Abgegebenem Zubehör zurückerhalten	
--	--